



Venezia, 02-11-2020

Nr. ordine 26

All'Assessora Francesca Zaccariotto

e per conoscenza

Alla Presidente della IV Commissione

Alla Segreteria della IV Commissione

Alla Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

Al Capo di Gabinetto del Sindaco

Ai Capogruppo consiliari

Al Presidente della Municipalità di Venezia - Murano - Burano

Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: Preoccupanti condizioni nelle quali continua a versare il Ponte lungo "Lino Toffolo" a Murano

Tipo di risposta richiesto: scritta

Premesso che

- durante la seduta di Consiglio comunale del 20/12/2018, veniva votata all'unanimità la Mozione presentata dal Gruppo consiliare Movimento5Stelle a firma della scrivente avente come oggetto: Mozione collegata ai sensi dell'art 9 del Reg Consiglio Comunale alla PD 2018/497 "Approvazione...(omissis)...di programmazione 2019-2021". - Intervento di recupero del Ponte Lungo "Lino Toffolo" a Murano (Allegato n.1)

- con determinazione dirigenziale n.2611 del 28/11/2019, il dirigente responsabile del fascicolo 2019.XI/2/1.629 "C.I. 14626 - RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO" ing. Simone Agrondi - direzione LL.PP., affida l'incarico per: rilievo, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione operativa, compreso il coordinamento della sicurezza relativamente alle opere strutturali, all'ing. Paolo Ardizzon approvando, contestualmente, un impegno di spesa di € 25.185,68 (Allegato n.2);

- con determinazione dirigenziale n.560 del 12/03/2020 (dirigente responsabile del procedimento arch. Alberto Chinellato - Direzione LL.PP.), si conferisce l'incarico per servizi di rilievo e indagine alla società GEOCONTROLLI S.A.S. con un impegno di spesa di € 15.372,00 (Allegato n.3);

- come si evince dalle determinazioni, l'impegno di spesa complessivo stanziato per eseguire gli interventi sul Ponte lungo ammonta a € 280.000,00 (fondo vincolato di Legge speciale);

considerato che

- a quasi due anni dalla votazione della mozione menzionata in premessa, le condizioni del Ponte lungo "Lino Toffolo" di Murano presenta criticità tali da risultare molto preoccupanti rispetto all'incolumità dei fruitori, in particolare:

a) capestio ligneo degradato, in molte parti lacunoso e con perdita di materiale (all.4,5)

b) cedimento della struttura in ferro dei gradini, che appare pesantemente arrugginita e disgregata (all.6)

- anche il resto della struttura in ferro presenta una complessiva disgregazione laddove arrugginita (all.7);

ritenuto che

- sia necessario intervenire tempestivamente per ripristinare le condizioni di sicurezza per la fruizione del Ponte lungo,

onde evitare che il prolungarsi di queste problematiche possano provocare danni, anche ingenti, alle persone (in particolare per quelle più anziane e/o con problemi di deambulazione);

si chiede all'Assessore competente

1. se non ritenga urgentissimo intervenire sulle parti pericolose del ponte riportate nel considerato di questo atto e comunque per il ripristino della sicurezza alla fruizione
2. quante e quali sono state le problematiche rilevate dalla società GEOCONTROLLI S.A.S.
3. quali e quanti interventi previsti dal progetto e con quale ammontare di spesa, siano stati eseguiti fino ad oggi
4. quali interventi rimangono da fare per il recupero e la sicurezza del Ponte lungo di Murano e a quanto ammonta il budget ancora a disposizione

Allegati: [Allegato 1](#), [Allegato 2](#), [Allegato 3](#), [Allegato 4](#), [Allegato 5](#), [Allegato 6](#), [Allegato 7](#)

Sara Visman