

## GRUPPO CONSILIARE



Venezia, 23-10-2023

Nr. ordine 846

All'Assessore Francesca Zaccariotto

### **e per conoscenza**

Alla Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

Al Capo di Gabinetto del Sindaco

Ai Capogruppo consiliari

Al Vicesegretario Vicario

## INTERROGAZIONE

**Oggetto:** Il servoscala del ponte della Saponella in Fondamenta San Giobbe: degrado e abbandono, segnalato da anni. Si intende intervenire?

**Tipo di risposta richiesto:** scritta

### **Premesso che**

- Il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (da qui PEBA) per Venezia Centro Storico e isole negli edifici pubblici e negli spazi pubblici, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 18/10/2004, al termine di un processo di studio e condivisione che è iniziato alla fine degli anni 90;
- nei criteri di progettazione universale applicati al tema dell'accessibilità dei ponti di Venezia, Le Linee guida ministeriali cercano di aggiornare l'approccio metodologico al tema dell' "accessibilità", "fruizione" e "progettazione universale". L'obiettivo è quello di creare *"Un ambiente è accessibile se qualsiasi persona, anche con ridotte o impedito capacità motorie, sensoriali o psico-cognitive, può accedervi e muoversi in sicurezza e autonomia. Rendere un ambiente "accessibile" vuol dire, pertanto, renderlo sicuro, confortevole e qualitativamente migliore per tutti i potenziali utilizzatori"*;
- l'accessibilità deve essere in grado di assicurare una reale fruizione dei luoghi e delle attrezzature da parte di chiunque;
- la progettazione universale è tesa a creare spazi urbani amichevoli, accoglienti ed inclusivi, che permettono a tutti di muoversi ed interagire con gli altri in modo semplice e agevole, mira a creare un ambiente accessibile, cioè fruibile in modo sicuro, confortevole e qualitativamente migliore, da parte di chiunque, una cultura inclusiva.

### **Considerato che**

- Il servoscala del ponte della Saponella, in Fondamenta San Giobbe a Cannaregio, non è funzionante da molti anni, e versa in condizioni di totale abbandono;
- Il servoscala, rimasto inutilizzato ed esposto alle intemperie da moltissimi anni, non è mai stato mantenuto e si trova in totale stato di deterioramento;
- alcuni pezzi di rivestimento della struttura sono danneggiati, pericolosi, sbrecciati, con cavi esposti;
- i marmi del ponte, appesantiti dalla struttura, risultano spostati dalla sede originaria e possono costituire un pericolo.

### **Visto che**

- Per quel servoscala è già stata inviata nel 2015 da cittadini di Cannaregio una nota a Iris, il "servizio di segnalazioni del Comune", rimasta inevasa e senza alcun esito;
- il Gazzettino ha già evidenziato il problema in un articolo del 21 novembre 2015 dal titolo *"A Venezia le barriere architettoniche non sono solo i ponti, ma tutti quegli scalini"*;
- I cittadini lamentano da anni il degrado in cui versa il manufatto;

### **Si interroga l'assessore competente per sapere**

- come mai in tutti questi anni non si è provveduto a sistemare e ad effettuare la necessaria manutenzione del servoscala;
- se si intenda, come in altri luoghi della città, rimuovere il servoscala e quali siano le tempistiche visto che il servoscala è danneggiato e pericoloso;
- se si intenda mettere in sicurezza i marmi del ponte che nel tempo hanno sviluppato crepe sempre più evidenti.

**Allegati:** [foto1](#), [foto2](#), [foto3](#), [foto4](#), [foto5](#)

**Giovanni Andrea Martini**